

OBLIGATIONS



Vêtements couvrants (pantalon long et manches longues)



Port de la ceinture de sécurité

- **Passeport Sécurité/Environnement obligatoire** pour tout déchargement/chargement

INTERDICTIONS



De fumer, sauf dans les fumoirs prévus à cet effet



De manger ou de boire dans les halls industriels



De photographier ou de filmer



De consommer de l'alcool ou des drogues, ou être en possession de ces produits

- Interdiction de stationner des conteneurs au sol en dehors de la dalle conteneur
- Interdiction de stationner sur les voies d'accès au secours et devant les portes et volets

RISQUES GÉNÉRAUX



Irritant



Inflammable



Corrosif



Dangereux pour l'environnement



Chute de hauteur



Chute dans fosse



Basculement latéral



Inflammable



Explosion



Atmosphère explosive

DÉBÂCHAGE/BÂCHAGE DES CAMIONS



- Les camions doivent toujours être bâchés à l'extérieur des bâtiments
- Utilisez les zones de débâchage/bâchage

CIRCULATION



Vitesse limitée sur le site



Vitesse limitée dans les halls



Placez les cales de roue sur le parking

- Respectez la signalisation et le code de la route
- Empruntez les voies de circulation piétons
- Les passagers sont priés d'attendre à la réception

OBLIGATION DE COMMUNICATION



N° URGENCE :

04 273 99 91 (Salle de contrôle)

04 273 99 97 (Garde)

Tout incident ou irrégularité (danger, fuite de carburant, ...) et tout presque accident, accident ou incendie détecté doit immédiatement être rapporté au responsable de Recyfuel

ALERTE / Problème sur le site



Signal sonore **discontinu**

- Interrompez immédiatement toute opération de déchargement/chargement, évacuez le hall, stationnez le camion sur le parking, et arrêtez tous les moteurs
- Libérez les accès (routes, volets et portes)
- Cessez toute conversation téléphonique
- Évacuez les bâtiments et suivez les instructions du personnel Recyfuel

ALARME / Évacuation du site



Signal sonore **continu**

- Mêmes instructions qu'en cas d'ALERTE
- Rendez-vous immédiatement à pied au point de rassemblement (voir indication sur le plan)



MOYENS DE SAUVETAGE



TOUT NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ/ ENVIRONNEMENT PEUT SE VOIR SANCTIONNÉ PAR L'INTERDICTION IMMÉDIATE ET DÉFINITIVE DE L'ACCÈS AU SITE

Valorisation des déchets industriels

Zoning Industriel d'Ehein
 4480 Engis
 Tél. 04 273 99 70
 Fax. 04 275 15 09



- INFO VISITEURS
- INFO CAMIONS
- RÉCEPTION COLIS
- SALLE DE CONTRÔLE (3^e étage)
- INFIRMERIE
- POINT DE RASSEMBLEMENT
- PESÉE ENTRÉE CAMIONS
- PESÉE SORTIE CAMIONS
- ZONE DÉBÂCHAGE/BÂCHAGE